

**ОАО «Газпром газораспределение»**

**Утвержден**  
Протоколом Руководящего органа  
Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ  
от « 5 » октября 2015 г. № СВ-3

**ЕДИНЫЙ РЕЕСТР**  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИСТЕМ  
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
РЕГ. № РОСС RU. 31511. 04ЮАЧ1  
31 МАЙ 2016  
HTTP://WWW.GAS1.RU ТФ: (499)236-24-39

**Порядок**  
применения знака соответствия  
Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ

## Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКУ .....	4
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА.....	4
4. КОНТРОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА.....	6
Приложение А.....	7
Приложение Б .....	8

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает описание, изображение, технические требования и правила применения знака соответствия Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ (далее – Система ГАЗСЕРТ), предназначенного для маркирования объектов, сертифицированных в Системе ГАЗСЕРТ.

1.2. Знак соответствия Системы ГАЗСЕРТ (далее – Знак) обладает изобразительным отличием, исключающим его смешение со знаками соответствия других систем добровольной сертификации и иными знаками, применение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.3. Знак является формой доведения до потребителей и других заинтересованных сторон информации о проведенной в Системе ГАЗСЕРТ добровольной сертификации продукции (работы, услуги).

1.4. Маркирование Знаком необходимо:

– изготовителю (продавцу) для информирования приобретателя (конечного потребителя) продукции (работы, услуги) о наличии требуемого соответствия согласно действующему законодательству Российской Федерации и правилам Системы ГАЗСЕРТ;

– приобретателю (конечному потребителю) продукции (работы, услуги) для реализации своих прав на выбор и приобретение продукции (работы, услуги) надлежащего качества, а также при принятии решения о выборе поставщиков определённых видов приобретаемой продукции (работ, услуг);

– органам, осуществляющим контроль в сфере распределения и использования газа за соблюдением требований нормативных и других документов, для убеждения в обоснованности применения организациями сферы распределения и использования газа покупных изделий, материалов, работ, услуг и др., соответствующих требованиям сферы распределения и использования газа.

1.5. Основанием для предоставления права на применения Знака является сертификат соответствия, выданный органом по сертификации, функционирующим в Системе ГАЗСЕРТ.

1.6. Право на применение Знака предоставляется держателю сертификата соответствия Системы ГАЗСЕРТ одновременно с его выдачей на срок, не превышающий срока его действия.

1.7. Условия приостановления (прекращения) права на применение Знака соответствуют условиям приостановления (аннулирования) соответствующего сертификата соответствия Системы ГАЗСЕРТ.

1.8. Требования настоящего Порядка являются обязательными для участников Системы ГАЗСЕРТ.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКУ

2.1. На Знаке графически изображена кириллическая аббревиатура ГС, обозначающая «ГАЗСЕРТ», на фоне заглавной кириллической буквы С, обозначающей «Сертификация». Последовательно графическому изображению наносятся через нормальный интервал без наклона заглавные кириллические буквы название **ГАЗСЕРТ**.

Формула голубого цвета в цветовой модели СМУК:

$$C=100, M=43, Y=0, K=0$$

Формула голубого цвета в цветовой модели Pantone:

PANTONE 285 C

Изображение Знака может быть в черно-белом исполнении.

Изображение Знака приведено в Приложении А.

2.2. Размеры Знака определяет держатель сертификата соответствия Системы ГАЗСЕРТ, исходя из установленного базового размера п (Приложение Б).

Недопустимо изменение пропорций и взаимного расположения элементов Знака.

2.3. Нанесение Знака выполняется различными техническими способами, обеспечивающими его четкое и ясное изображение.

## 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА

3.1. Применением Знака является:

- маркирование его изображением продукции, тары, упаковки, технической и сопроводительной документации и т.п.;

- использование Знака держателем сертификата соответствия Системы ГАЗСЕРТ в целях рекламы, в печатных изданиях, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках со ссылкой на право маркирования сертифицированных объектов и документов данным Знаком;

- нанесение изображения Знака органом по сертификации, функционирующим в Системе ГАЗСЕРТ, на бланки сертификатов соответствия, используемые в Системе ГАЗСЕРТ.

При применении Знака его изображение должно быть четко отличимым от поверхности изделия, тары, технической документации и т.д.

3.2. Маркирование Знаком сертифицированной продукции осуществляется следующими технологическими приемами:

- нанесение на готовое изделие, упаковку (тару) и оформляемую сопроводительную техническую документацию плоского или рельефного изображения Знака, в т.ч. в ходе технологического процесса изготовления;

- прикрепление на продукцию, упаковку (тару) или сопроводительную техническую документацию специально изготовленных носителей Знака (ярлыков, наклеек, этикеток и т.п.), обеспечивающих его четкое и ясное изображение в течение всего срока службы изделия.

3.3. Маркирование Знаком сертифицированной продукции

осуществляется с соблюдением следующих требований:

– Знак наносят на несъёмную часть каждой единицы сертифицированной продукции и (или) на каждую упаковочную единицу этой продукции рядом с товарным знаком изготовителя после (при наличии) знака соответствия национальному стандарту (для продукции, не подлежащей в соответствии с действующим законодательством обязательному подтверждению соответствия) или после знака обращения на рынке и знака соответствия национальному стандарту на сопроводительную техническую документацию, бланки и др. на свободном поле, как правило, в месте, где приведены сведения о сертификации в Системе ГАЗСЕРТ;

– при невозможности нанесения изображения Знака непосредственно на продукцию (в частности, для газообразных, жидких и сыпучих материалов и веществ или из-за недостатка места) его наносят на тару (упаковку) или на сопроводительную документацию;

– изделие-носитель Знака закрепляют на продукции или таре (упаковке) способом, исключающим возможность оспаривания принадлежности этого изделия к маркированной им продукции и возможности вторичного использования изделия-носителя Знака;

– при несоответствии конкретных единиц продукции установленным требованиям и наличии возможности её использования по иному назначению, допускающему такое несоответствие, маркирование продукции Знаком не производится. Если маркирование такой продукции осуществлялось в ходе технологического процесса, маркировка должна быть удалена.

3.4. Маркирование Знаком сертифицированных работ и услуг осуществляется нанесением плоского или рельефного изображения Знака на техническую и сопроводительную документацию.

3.5. Знак наносится полностью согласно его изображению. Не допускается использование или нанесение на продукцию или документацию отдельных элементов изображения Знака.

3.6. Маркирование может осуществляться Знаками, защищенными от подделок. Изготовление и приобретение Знаков, защищенных от подделок, а также порядок их применения устанавливаются соответствующим документом Системы ГАЗСЕРТ.

3.7. На сопроводительной технической документации маркировка знаком соответствия Системы должна иметься во всех случаях.

3.8. Затраты на маркирование Знаком сертифицированных объектов несёт держатель сертификата соответствия Системы ГАЗСЕРТ.

3.9. В случае приостановления или аннулирования сертификата соответствия Системы ГАЗСЕРТ держатель сертификата обязан приостановить использование Знака, в отдельных случаях отозвать с реализации маркированный Знаком объект до возобновления прав на применение Знака, при необходимости, провести массовое информирование общественности о факте приостановления действия сертификата соответствия Системы ГАЗСЕРТ

и, соответственно, права на использование Знака.

3.10. Возобновление права на использование Знака возможно только после возобновления действия соответствующего сертификата.

3.11. Использование Знака не должно противоречить действующему законодательству Российской Федерации.

#### **4. КОНТРОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА**

4.1. Контроль применения Знака осуществляется при проведении инспекционного контроля за:

- деятельностью органов по сертификации, функционирующих в Системе ГАЗСЕРТ;

- сертифицированной продукцией (работами, услугами).

4.2. При проведении инспекционного контроля проверяют правильность применения Знака в соответствии с настоящим Порядком.

4.3. При обнаружении неправильного или вводящего в заблуждение использования Знака должны предприниматься необходимые действия, в том числе:

- корректирующие мероприятия;
- приостановление или аннулирование действия свидетельства о признании компетентности или сертификата соответствия системы ГАЗСЕРТ;
- публикация сведений о нарушении порядка применения Знака.


## Приложение А

Изображение знака соответствия  
Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ



## Приложение Б

Размеры знака соответствия  
Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ



*Д. Ю.*  
Овчинников Д. Ю.



ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИСТР  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИСТЕМ  
ДОБРОВОЛЬНОГО СЕРТИФИКАЦИИ

Прошнуровано 8  
Косеев П.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
REG. N P009 RU.31511.040AЧ1

3 1 МАЙ 2016

HTTP://WWW.GUS1.RU Ю: (499) 236-24-39